



大连事事达数控机械科技有限公司
DALIAN SHISHIDA CNC MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD

激光焊字机设备问题及解决方案

1. 显示无水压----- [点击进入](#)

2. 焊接工件焊接不牢固----- [点击进入](#)



大连事事达数控机械科技有限公司
DALIAN SHISHIDA CNC MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD


显示无水压

原因：冷水机连线没有插好，冷水机异常。冷水机内循环水有杂质

方案：检查冷水机到主机连线是否接好



按上图指示位置检查冷水机连接线是否连接完好



电源箱体内检查水压电源线是否连接完好


[返回目录点击此处](#)



焊接工件焊接不牢固

原因：聚焦、光路、氩灯

解决方案：调整聚焦、调整光路



调节上图指示按钮调整聚焦

检



调整上图红光头、全返镜片、半返镜片用以调整光路

[返回目录点击此处](#)